



Характеристики рабочего цикла, тепловые





Эти карты используются для ориентации в стандартных промышленных условиях (температура окружающей среды 20°С и т. д.) и для правильного обслуживания (смазка и т. п.). Карты созданы на основе стандартной трапециевидной резьбы ZIMM Tr 18х4. В случае шарико-винтовой передачи КGT рабочий цикл может быть во много раз больше.